

TABELLA INFORMAZIONI / INFORMATION TABLE DIESIS

Written	MP	Approved	AC	
Date	27/11/2019	SW Code	Rev. 1.9 STD	Countries I/F/E/G/UK
D.A. Code 966000, 966001, 966002, 966003, 966004, 966005, 966006, 966010, 966011, 966012, 966013, 966014, 966015, , 966016, 966100, 966101, 966102, 966103, 966104, 966105, 966106, 966107, 966108, 966110, 966111, 966112, 966113, 966114, 966115, 966116				

PREZZI SELEZIONI SELECTION PRICES

NAZIONE COUNTRY	TIPO TYPE	PREZZO PRICE	PRICE HOLD	LINGUA LANGUAGE
Italia	REALI / REAL	1.00 €	1	ITALIANO
	VIRTUALI / VIRTUAL	2.00 €	2	<i>Italian</i>
France	REALI / REAL	1.00 €	1	FRANCAISE
	VIRTUALI / VIRTUAL	2.00 €	2	<i>French</i>
Espana	REALI / REAL	1.00 €	1	ESPANOL
	VIRTUALI / VIRTUAL	2.00 €	2	<i>Spanish</i>
Germany	REALI / REAL	1.00 €	1	DEUTSCH
	VIRTUALI / VIRTUAL	2.00 €	2	<i>German</i>
Portugal	REALI / REAL	1.00 €	1	PORTOGUES
	VIRTUALI / VIRTUAL	2.00 €	2	<i>Portuguese</i>
UK	REALI / REAL	1.00 £	1	ENGLISH
	VIRTUALI / VIRTUAL	2.00 £	2	<i>English</i>

PARAMETRI FRIGORIFERO REFRIGERATOR PARAMETERS

PARAMETRO	VALORE
Temp. Interna Inside temperature	4.5 °C
Intervallo sbrinam. Defrosting	6 h

FASCE ENERGY SAVING ENERGY SAVING BAND

NUMERO FASCIA BAND NUMBER	INIZIO START	FINE END
FASCIA 1/ BAND 1	00:00*	00:00*
FASCIA 2/ BAND 2	00:00*	00:00*

*Con il valore 00 si disabilita la fascia./ With 00 value the band is disabled.

TABELLA INFORMAZIONI / INFORMATION TABLE DIESIS

Written	MP	Approved	AC	
Date	27/11/2019	SW Code	Rev. 1.9 STD	Countries I/F/E/G/UK
D.A. Code 966000, 966001, 966002, 966003, 966004, 966005, 966006, 966010, 966011, 966012, 966013, 966014, 966015, , 966016, 966100, 966101, 966102, 966103, 966104, 966105, 966106, 966107, 966108, 966110, 966111, 966112, 966113, 966114, 966115, 966116				

FASCE DI SCONTO DISCOUNT BAND

NUMERO FASCIA BAND NUMBER	INIZIO START	FINE END
FASCIA 1/ BAND 1	00:00*	00:00*
FASCIA 2/ BAND 2	00:00*	00:00*
FASCIA 3/ BAND 3	00:00*	00:00*
FASCIA 4/ BAND 4	00:00*	00:00*

*Con il valore 00 si disabilita la fascia./ With 00 value the band is disabled.

VISUALIZZAZIONE UTENTE : Temperatura.

USER DISPLAY : Temperature.

INFORMAZIONE SUI SISTEMI DI PAGAMENTO

TABELLA PESI VALIDATORE: / COIN TABLE FOR VALIDATOR LINES:

NAZIONE COUNTRY	Linea Line	A	B	C	D	E	F
I/F/E/G/P/UK	Val.	0.05	0.10	0.20	0.50	1.00	2.00

POSIZ. PUNTO DECIMALE: / DECIMAL POINT POSITION:

NAZIONE COUNTRY	Pos.
I/F/E/G/P/UK	2

NOTE

Lingue disponibili: Italiano, spagnolo, francese, portoghese, inglese, tedesco, polacco, ceco, russo, svedese, danese, norvegese, olandese.

Available languages: Italian, Spanish, French, Portuguese, English, German, Polish, Czech, Russian, Swedish, Danish, Norwegian, Netherlands.

Se caricato su rev. 1.0 richiede l'inizializzazione del data base. / *If uploaded to replace rev1.0 it requires data base initialization.*

TABELLA INFORMAZIONI / INFORMATION TABLE DIESIS

Written	MP	Approved	AC	
Date	27/11/2019	SW Code	Rev. 1.9 STD	Countries I/F/E/G/UK
D.A. Code 966000, 966001, 966002, 966003, 966004, 966005, 966006, 966010, 966011, 966012, 966013, 966014, 966015, , 966016, 966100, 966101, 966102, 966103, 966104, 966105, 966106, 966107, 966108, 966110, 966111, 966112, 966113, 966114, 966115, 966116				

MODIFICHE

Rev. 1.9 (27/11/2019)

PVR-005399 Eliminare cablaggio BDV .

PVR-005399 removal BDV wire .

Rev. 1.8 (25-07-2017)

Changed: MDB protocol upgrades (New menù: ALWAYS IDLE/CASHLESS REVALUE/CASHLESS 2 ENABLE/FIRST PRICE LIST ID0).

PVR-002514 Changed: "Credit 0" displayed on the vending machine if credit is not present.

PDQ-003142 Solved: Problem with new MDB Cashless system.

PDQ-003408 Solved: Vending machine blocked With promotional image.

PDQ-003417 Solved: Anomaly in products delivery.

Modificato: MDB miglioramenti ed aggiornamento del protocollo (Nuovi menù: ALWAYS IDLE/CASHLESS REVALUE/CASHLESS 2 ENABLE/FIRST PRICE LIST ID0).

PVR-002514 Modificato: Visualizzazione sul display del distributore della stringa "Credito 0" in assenza di credito.

PDQ-003142 Risolto: Problemi con nuovi sistemi Cashless.

PDQ-003408 Risolto: Blocco DA con immagine promozionale.

PDQ-003417 Risolto: Consegna prodotti anomala.

Rev. 1.7 (01-12-2016)

Corretta gestione lingua Francese

Solved: French language management

Rev. 1.6 (29-11-2016)

PDQ-001415 Risolto: problemi nella gestione Energy Saving.

PDQ-002145 Risolto: problemi nella gestione undefined credit con sistema cashless.

PDQ-002209 Risolto: contenuto della statistica EVA-DTS EA3.

PVR-001902 Aggiunta: Introduzione funzionalità "Sleep Mode"

PDQ-001415 Solved: Problems with Energy saving Operation.

PDQ-002145 Solved: Problems using undefined credit with edit cashless system.

PDQ-002209 Solved: content of EA3in EVA-DTS statistics.

PVR-001 902 Added: "Sleep Mode" Feature.

Rev. 1.5 (19-02-2014)

Modifica gestione prelievi IRDA EVADTS.

Modifica gestione temperatura: avviare il gruppo frigo durante il test di temperatura.

Corretta gestione del parametro 'security code' dopo il caricamento del setup.

Download IRDA EVADTS management.

Temperature management: start the frigo group during the temperature test.

TABELLA INFORMAZIONI / INFORMATION TABLE DIESIS

Written	MP	Approved	AC	
Date	27/11/2019	SW Code	Rev. 1.9 STD	Countries I/F/E/G/UK
D.A. Code 966000, 966001, 966002, 966003, 966004, 966005, 966006, 966010, 966011, 966012, 966013, 966014, 966015, , 966016, 966100, 966101, 966102, 966103, 966104, 966105, 966106, 966107, 966108, 966110, 966111, 966112, 966113, 966114, 966115, 966116				

Management 'security code' after upload setup.

Rev. 1.4 (15-03-2013)

Gestione display a colori

MDB: Inserita gestione "Age control" per i prodotti.

Modificato reset motori a porta chiusa.

Risolto problema mancato riconoscimento monete MDB.

Rilscote PDQ. : 12-054,12-055, 11-010, 11-135, 13-049

Colours display management

MDB: Added handling "Age control" products.

Update closed door reset motor position

Fixed problem MDB in detecting coins .

Fixed PDQ. : 12-054;12-055; 11-010; 11-135; 13-049

Rev 1.3

Inserito tempo prenotazione configurabile (menu tec. 1 nella sequenza).

Aggiunta modalità "Quattro Fasce Contanti" (abil. menu tec. 2.4).

“ “ gestione fascia oraria giornaliera per l'energy-saving (menu tec. 3.7).

“ “ menu per abilitazione visualizzazione stato colonne a display (menu tec. 3.4.9).

“ “ gestione e modalità di funzionamento *pulsantiera led x posizioni* [opzionale] (menu tec. 3.4.9).

“ “ modalità selezioni a rotazione non consecutive (menu 3.6.3).

“ “ gestione storico guasti.

Risolte le PDQ 10-067 (caricamento tubi BDV), PDQ 10-147 (Stampa dati di audit)

Added the "booking time" configurable (menu tech. 1 in sequence).

“ “ “four cash band” management (en. menu tech. 2.4).

“ “ daily management of energy-saving time band (menu tec. 3.7).

“ “ enabling menu for visualization of each columns status(menu tech. 3.4.9)

“ “ management e work modality for led keyboard [optional] (menu tech. 3.4.9).

“ “ sequential rotation non consecutive (menu 3.6.3).

“ “ historical management of failures.

Solved PDQ 10-067, PDQ 10-147.

Rev 1.2

Aggiunta gestione contatore elettronico. (tech. 5.1)

Risolte PDQ N°10-077,N°10-114,N°10-066.

Ottimizzata la visualizzazione utente, allineamento FONT a samba e canto.

Inserito menu per gestione valuta ("off", €, £, \$, kr). (tech. 3.4.8)

Added electronic counter management. (tech. 5.1)

Fixed PDQ N°10-077,N°10-114,N°10-066.

Optimized user visualization and FONT alignment with samba and canto.

Added menu to manage currency ("off", €, £, \$, kr) (tech. 3.4.8)

TABELLA INFORMAZIONI / INFORMATION TABLE

DIESIS

Written	MP	Approved	AC	
Date	27/11/2019	SW Code	Rev. 1.9 STD	Countries I/F/E/G/UK
D.A. Code 966000, 966001, 966002, 966003, 966004, 966005, 966006, 966010, 966011, 966012, 966013, 966014, 966015, , 966016, 966100, 966101, 966102, 966103, 966104, 966105, 966106, 966107, 966108, 966110, 966111, 966112, 966113, 966114, 966115, 966116				

Rev 1.1

Inserita gestione visualizzazione schermo 16 x 5 (caratteri grandi singola lingua).

Aggiornamento modulo protocollo EVA-DTS: risolto problema su CRC, ripristinata velocità di comunicazione "Fixed".

Inserita gestione storico guasti.

Risolve problematiche su "immagine e messaggio promozionale" (PDQ 09-084).

Inserita gestione screen saver.

Inserito test temperatura (per linee di produzione).

Risolve problematica su selezioni a rotazione (PDQ 09-064).

Cambiata modalità uscita da "Svuota Colonna", pressione di un tasto per 2 secondi o riavvio DA (PDQ 09-074).

Aggiornato modulo UpKey a versione più evoluta (PDQ 09-020).

Aggiunta segnalazione colonne vuote/fuori servizio quando DA in servizio.

Introduced 16 x 5 display management (large font in single language).

EVA-DTS protocol module update: fixed the problem with CRC, restored communication speed "Fixed".

Added "historical management of failures".

Fixed functionality "image and promotional message." (PDQ 09-084)

Introduced screen saver management.

Introduced temperature test (for production line).

Fixed problem on associated selection (PDQ 09-064).

Change the way to exit from the "Clear Column", pressing a key for 2 seconds or restart DA (PDQ 09-074).

Update the "Upkey" module to the most advanced (PDQ 09-020).

Added empty / out of service signaling when DA is in service.