

Gamma H&C	Modello: Concerto - Concerto Plus – Opera - Opera Plus – Brio UP – Kikko Max – kikko - Solista	
Matricola 70310381 70411020 (Solista)	Oggetto PROTEZIONE MOLLA SGANCIO PALETTE	


Motivo della modifica

E' stata introdotta una protezione nel sistema *sgancio palette*.

Descrizione della modifica

E' stata aggiunta una **protezione molla**, che viene fissata sul *corpo distributore zucchero palette* (su questo è stato aggiunto un foro per il fissaggio).

Nuova soluzione



Nuova protezione molla



Codice a ricambio: **260817**

Soluzione pre-modifica



Gamma H&C	Modello: Concerto - Concerto Plus – Opera - Opera Plus – Brio UP – Kikko Max – kikko - Solista	
Matricola 70310381 70411020 (Solista)	Oggetto PROTEZIONE MOLLA SGANCIO PALETTE	

Corpo distributore zucchero palette **modificato**



Foro aggiunto per il fissaggio
della **protezione molla**

➤ **Macchine interessate dalla modifica a partire dal S/N:**

- **70310381**
- **70411020** (Solista)

Intercambiabilità

Il codice a ricambio della **nuova protezione molla** è: **260817**

La protezione molla può essere montata solo su corpi distributore zucchero palette **modificati** (sono distinguibili dai **pre-modifica** perchè presentano il foro di fissaggio come mostrato sopra).

Sono interessati dalla modifica i seguenti corpi distributore:

- **Corpo** (distributore zucchero palette), che ha codice a ricambio invariato: **099607**
- **Colonna palette** (Solista), che ha codice a ricambio invariato: **255437**

Nota bene: la nuova soluzione può essere estesa anche su tutti i distributori non più in produzione, che utilizzano i codici sopra riportati.