

Gamma S&F	Modello SAMBA TOP	N° I.T. 01_2017
Matricola 70611890	Oggetto MIGLIORIE VANO MOTORIZZATO	

Motivo della modifica



Migliorare il funzionamento del *vano motorizzato* del Samba Top.

Descrizione della modifica

Con l'obiettivo di rafforzare il meccanismo del vano motorizzato sono state introdotte le seguenti modifiche:

- 1. Introdotti *rivetti* in **acciaio inox** nei punti più sollecitati dell'*assieme motorizzazione vano*.
- 2. Modificata la **geometria** della *staffa per spinta vano*, introducendo due pieghe atte a contenere le due rotelle dell'*assieme motorizzato*.

Modifica 1



Nuovi rivetti in acciaio inox


Assieme motorizzazione vano modificato

Codice a ricambio invariato: 254781

Gamma S&F	Modello SAMBA TOP	N° I.T. 01_2017
Matricola 70611890	Oggetto MIGLIE VANO MOTORIZZATO	

Modifica 2

Nuova staffa per spinta vano



Staffa per spinta vano pre-modifica




Aggiunte **due pieghe** (vedi la pagina seguente), che contengono le *due rotelle* dell'assieme motorizzazione vano.




Codice a ricambio: **255186**

Gamma S&F	Modello SAMBA TOP	N° I.T. 01_2017
Matricola 70611890	Oggetto MIGLIORIE VANO MOTORIZZATO	

Assieme motorizzazione vano modificato



Nuova staffa per spinta vano



La nuova **piega** garantisce il contenimento della rotella

Macchine interessate dalla modifica a partire dal S/N: 70611890

Intercambiabilità

La nuova **staffa per spinta vano** e l'assieme motorizzazione vano modificato possono essere montati su macchine pre-modifica.

Il codice a ricambio della **staffa per spinta vano** è invariato: **255186**

Il codice a ricambio dell'**assieme motorizzazione vano** è invariato: **254781**