

Gamma H&C	Modello CANTO TOUCH DUAL CUP – CANTO DUAL CUP	N° I.T. 09_2017
Matricola 71610066	Oggetto MODIFICA GUSCIO INFERIORE DISTRIBUTORE BICCHIERI Ø57	


Motivo della modifica

In un'ottica di continuo miglioramento del prodotto, è stato modificato il *guscio inferiore del distributore bicchieri Ø57*.

Descrizione della modifica


Sono state aggiunte sul *guscio inferiore* **tre nervature** per migliorare la resistenza meccanica.

"Guscio inferiore" distributore
bicchieri Ø57 **modificato**




N. 3 nervature **aggiunte**

"Guscio inferiore" distributore
bicchieri Ø57 **pre-modifica**



Guscio inferiore modificato
Codice a ricambio invariato rispetto al **pre-modifica**: **256470**

Gamma H&C	Modello CANTO TOUCH DUAL CUP – CANTO DUAL CUP	N° I.T. 09_2017
Matricola 71610066	Oggetto MODIFICA GUSCIO INFERIORE DISTRIBUTORE BICCHIERI Ø57	



Assieme distributore bicchieri Ø57
Codice a ricambio invariato: **256484**

Guscio inferiore **modificato**

Macchine interessate dalla modifica a partire dal S/N: 71610066

Intercambiabilità

Il guscio inferiore distributore bicchieri Ø57 **modificato** può essere montato su macchine precedenti al S/N sopra indicato.

Il codice a ricambio del guscio inferiore **modificato** è invariato: **256470**