

Gamma H&C – HO.RE.CA.	Gruppo funzionale Z4000	N° I.T. 02_2018
Matricola 75110121	Oggetto MODIFICA del FRENAFILETTI della VITE del PISTONE Inferiore	

Motivo della modifica

Facilitare le operazioni di *manutenzione preventiva* dello Z4000.

Descrizione della modifica

Il **frenafiletti** della vite del filtro del pistone inferiore è stato cambiato, adottandone uno meno tenace, che consente una facile rimozione della vite.

Filtro metallico



Assieme Z4000



Vite M4x10 con frenafiletti

Codice ricambio: **261474**

Vite M4x10 con frenafiletti

Vecchio cod. ricambio: **257589**

Nuovo frenafiletti

Garantisce un'opportuna tenuta consentendo allo stesso tempo la rimozione della vite

➤ **Macchine interessate dalla modifica a partire dal S/N: 75110121**