

Gamma H&C	Modello MAESTRO TOUCH	N° I.T. 21_2023
Matricola 34521095	Oggetto MODIFICA ASSIEME PORTELLO MOTORIZZATO	


Motivo della modifica

Si informa che in un'ottica di continuo miglioramento delle nostre apparecchiature

Descrizione della modifica


Sono state introdotte alcune modifiche all'assieme portello motorizzato del vano erogazione:

- Nuovo cordino per i cavi di sollevamento (puleggia e portello) realizzato in materiale più resistente a tensione ed abrasione;
- Aggiunte aggraffature sui punti di giunzione dei cavi;
- Il contrappeso tensionatore è stato modificato ed aumentato di 15 gr per rendere più reattivo il sistema di compensazione del cavo;
- Eliminati due inserti filettati dall'assieme copertura frontale;
- Migliorato il fissaggio dell'assieme completo con asola aperta su tutti e tre i punti di fissaggio;
- Aggiornamento software alla versione Maestro Touch 1.1.14 per una migliore gestione del meccanismo.



Gamma H&C	Modello MAESTRO TOUCH	N° I.T. 21_2023
Matricola 34521095	Oggetto MODIFICA ASSIEME PORTELLO MOTORIZZATO	

Cavi + contrappeso **pre - modifica**



1

Cavo sollevamento puleggia
Codice a ricambio: **264375**


2

Contrappeso tensionatore
Codice a ricambio: **264372**

3

Cavo sollevamento portello
Codice a ricambio: **264376**

Nuovi cavi + contrappeso



1

Cavo sollevamento puleggia
Codice a ricambio: **266742**


2

Contrappeso tensionatore
Codice a ricambio: **266741**

3


Cavo sollevamento portello
Codice a ricambio: **266743**

Aggraffature aggiunte sui
punti di giunzione dei cavi



Gamma H&C	Modello MAESTRO TOUCH	N° I.T. 21_2023
Matricola 34521095	Oggetto MODIFICA ASSIEME PORTELLO MOTORIZZATO	

Assieme copertura frontale **modificata**




Questa asola era un foro:
È così facilitato il fissaggio
in macchina

N. 2 inserti filettati (erano **4** sul **pre - modifica**)

Chiusura posteriore **modificata**



N. 2 fori (erano **4** sul **pre - modifica**)



Gamma H&C	Modello MAESTRO TOUCH	N° I.T. 21_2023
Matricola 34521095	Oggetto MODIFICA ASSIEME PORTELLO MOTORIZZATO	

➤ **Macchine interessate dalla modifica a partire dal S/N: 34521095**

Intercambiabilità

✓ Per macchine antecedenti al **S/N** sopra indicato è disponibile il KIT **aggiornamento sistema portello motorizzato**, che ha codice **266755**.

Esso è costituito dai seguenti componenti:

- Contrappeso tensionatore - (cod. **266741**);
- Vite ad occhiello M4 x 10 - (cod. **265539**);
- Cavo sollevamento puleggia - (cod. **266742**);
- Cavo sollevamento portello - (cod. **266743**);
- Assieme copertura frontale **modificata**;
- Chiusura posteriore **modificata**;
- Vite M6x14 (n. 2 pz.)

I componenti compresi nel KIT devono essere montati ed utilizzati contemporaneamente.

✓ Per macchine successive al **S/N** sopra indicato i tre codici **266741**, **266742** e **266743** possono essere sostituiti anche singolarmente.

Inoltre si raccomanda di aggiornare il software alla versione Maestro Touch 1.1.14 o successive.

I codici **pre – modifica** non sono più disponibili a ricambio.