



Gamma OCS	Modello MAGIC	N° I.T. 24_2023
Matricola 9023MGCP012082	Oggetto MODIFICA COPERCHIO CAPPUCCINATORE	

Motivo della modifica

Miglioramento posizionamento assieme erogatore macchina

Descrizione della modifica

Al fine di migliorare il posizionamento dell'erogatore in macchina, abbiamo modificato il coperchio del cappuccinatore, andando ad inserire due nervature di stampo. Abbiamo visto che questa modifica va anche a migliorare l'accoppiamento tra il cappuccinatore ed il frontale della macchina, andando a risolvere i rimanenti casi di mancanza segnale presenza cappuccinatore.



Codice a ricambio COPERCHIO
CAPPUCCINATORE: **265457**

➤ *Macchine interessate dalla modifica a partire dal S/N:* **9023MGCP012082**

Intercambiabilità
Codice a ricambio: **265457**