

Gamma SA Small	Modello MAGIC	N° I.T. 07_2025
Matricola 2025MGC1000049	Oggetto NUOVA RELEASE SOFTWARE 1.17.6	

Motivo della modifica

Rilascio Software release 1.17.6

Descrizione della modifica

La nuova release Software 1.17.6 ha introdotto la gestione dei punti di cui sotto :

- Brewing unit of Magic not in the right position HOME ;
- Magic software bug with languages ;
- Magic preselection S-M-L ;
- Magic troubleshooting ;

Brewing unit of Magic not in the right position HOME

E’ stata introdotta una modifica SW che gestisce in automatico un numero di tentativi di sblocco del gruppo infusione in caso di arresto non in posizione prefissata (HOME o WORK). Dopo tre tentativi non riusciti la macchina segnalerà l’anomalia.

Abilitata la possibilità di movimentare il gruppo andando in modo test.

Magic software bug with languages

Sono stati risolti errori di salvataggio per modifiche alle lingue nel menù 3.2.1.

➤ *Macchine interessate dalla modifica a partire dal S/N:* 2025MGC1000049



Gamma SA Small	Modello MAGIC	N° I.T. 07_2025
Matricola 2025MGC1000049	Oggetto NUOVA RELEASE SOFTWARE 1.17.6	


Magic preselection S-M-L

Risolto bug che permette , Impostando una bevanda con tre ricette diverse per le tre preselezioni S-M-L, (se da menu si abilita la preselezione della bevanda) , con questa release , ad ogni preselezione scelta (S-M-L) verrà abbinata la ricetta corrispondente.

Magic troubleshooting

E' stata migliorata la gestione dei troubleshooting al fine di rendere più agevole e intuitivo l'utilizzo della macchina da parte degli utenti. Introduzione di un nuovo layout.

Water tank is empty



Please fill the water tank

TITLE

ANIMATION

DESCRIPTION

➤
Macchine interessate dalla modifica a partire dal S/N:
2025MGC1000049



Gamma SA Small	Modello MAGIC	N° I.T. 07_2025
Matricola 2025MGC1000049	Oggetto NUOVA RELEASE SOFTWARE 1.17.6	

Other Implementation

- Risolto bug su Magic Rete Idrica in configurazione Francia in merito al setup su tipo di alimentazione (serbatoio o rete idrica).
- Nella schermata OUT OF SERVICE verranno visualizzati solo gli allarmi bloccanti e non risolvibili da utente.

➤
Macchine interessate dalla modifica a partire dal S/N:
2025MGC1000049