

Gamma S&F	Modello Orchestra, Tango, Artico L, Samba, Melodia, Artico S	N° I.T. 08_2021
Matricola Vedi pag. 3 e 5	Oggetto Ampliamento dell'apertura vano	


Motivo della modifica

In un'ottica di miglioramento prodotto, l'altezza dell'apertura del *vano prelievo* della gamma S&F è stata aumentata di 13mm rispetto a prima.

Descrizione della modifica

La modifica è stata resa possibile attraverso interventi sul vano prelievo e sulle camme azionamento antifurto.

VANO PRELIEVIO, come riconoscere il nuovo modello




Gamma S&F	Modello Orchestra, Tango, Artico L, Samba, Melodia, Artico S	N° I.T. 08_2021
Matricola Vedi pag. 3 e 5	Oggetto Ampliamento dell'apertura vano	

CAMMA ANTIFURTO, come riconoscere il nuovo modello

Nuovo tipo

Premodifica



Gamma S&F	Modello Orchestra, Tango, Artico L, Samba, Melodia, Artico S	N° I.T. 08_2021
Matricola Vedi pag. 3 e 5	Oggetto Ampliamento dell'apertura vano	

Possibili scenari :

Distributori a 8 cassette

➤ **Macchine interessate dalla modifica a partire dal S/N: 1022XXXX**

Modello DA	Componente da sostituire	Cosa ordinare
Samba	Assieme vano prelievo 254270 (oppure 254771)	Assieme vano + tegolino 254270 (oppure 254771) + 264608
	Vano prelievo 254256	Vano prelievo + camme antifurto + Tegolino 254256 + 0V3476 + 264608
	Camme antifurto 0V3476	Camme antifurto (la coppia) 0V3476
	Tegolino 254257	Tegolino 264608

Modello DA	Componente da sostituire	Cosa ordinare
Artico L	Assieme vano prelievo 254270	Assieme vano + tegolino 254270 + 264608
	Vano prelievo 254256	Vano prelievo + camme antifurto + Tegolino 254256 + 0V3476 + 264608
	Camme antifurto 0V3476	Camme antifurto (la coppia) 0V3476
	Tegolino 254257	Tegolino 264608

Gamma S&F	Modello Orchestra, Tango, Artico L, Samba, Melodia, Artico S	N° I.T. 08_2021
Matricola Vedi pag. 3 e 5	Oggetto Ampliamento dell'apertura vano	

Modello DA	Componente da sostituire	Cosa ordinare
Tango	Assieme vano prelievo 254270	Assieme vano + tegolino 254270 + 264608
	Vano prelievo 254256	Vano prelievo + camme antifurto + Tegolino 254256 + 0V3476 + 264608
	Camme antifurto 0V3476	Camme antifurto (la coppia) 0V3476
	Tegolino 254257	Tegolino 264608

Modello DA	Componente da sostituire	Cosa ordinare
Orchestra	Assieme vano prelievo 263358 (oppure 263359 oppure 264610)	Assieme vano + tegolino 263358 (oppure 263359 oppure 264610) + 264608
	Vano prelievo 254256	Vano prelievo + camme antifurto + Tegolino 254256 + 0V3476 + 264608
	Camme antifurto 0V3476	Camme antifurto (la coppia) 0V3476
	Tegolino 254257	Tegolino 264608

Gamma S&F	Modello Orchestra, Tango, Artico L, Samba, Melodia, Artico S	N° I.T. 08_2021
Matricola Vedi pag. 3 e 5	Oggetto Ampliamento dell'apertura vano	

Distributori a 6 cassette

➤ *Macchine interessate dalla modifica a partire dal S/N: **1202XXXX***

Modello DA	Componente da sostituire	Cosa ordinare
Melodia	Assieme vano prelievo 255699 (oppure 256161)	Assieme vano + tegolino 255699 (oppure 256161) + 264609
	Vano prelievo 255690	Vano prelievo + camme antifurto + Tegolino 255690 + 0V3476 + 264609
	Camme antifurto 0V3476	Camme antifurto (la coppia) 0V3476
	Tegolino 255691	Tegolino 264609

Modello DA	Componente da sostituire	Cosa ordinare
Artico S	Assieme vano prelievo 255699	Assieme vano + tegolino 255699 + 264609
	Vano prelievo 255690	Vano prelievo + camme antifurto + Tegolino 255690 + 0V3476 + 264609
	Camme antifurto 0V3476	Camme antifurto (la coppia) 0V3476
	Tegolino 255691	Tegolino 264609