

Gamma H&C	Modello MAESTRO TOUCH	N° I.T. 10_2021
Matricola 12820031	Oggetto INTRODUZIONE GESTIONE SPORTELLLO AUTOMATICO	

Descrizione della modifica

A partire dal S/N **12820031** tutti i modelli Maestro Touch sono provvisti del nuovo sportello automatico e sono stati così ricodificati:

Codice sostituito	Codice nuovo	Descrizione	Paese
962550	962577	MAESTRO TOUCH DC 2ES9R/IQ	ITA
962551	962580	MAESTRO TOUCH DC 2ES9R/EQ	SPA
962552	962581	MAESTRO TOUCH DC 2ES9R/FQ	FRA
962553	962582	MAESTRO TOUCH DC 2ESTB8R/IQ	ITA
962576	962586	MAESTRO TOUCH ES9-R/E-FQ	SPA/FRA

Contestualmente all'ingresso in produzione dei nuovi codici Macchina è stata introdotta a partire dalla rev. SW **1.0.3** la gestione per il sollevamento automatico dello sportello.

Sul mercato pertanto si potranno presentare i seguenti due scenari:

1. Macchina con codice nuovo (che include il software aggiornato ed il meccanismo)
2. Macchina con codice sostituito (sprovvista del meccanismo e con Sw precedente la rev. 1.0.3)

Per quanto concerne lo scenario 2 saranno possibili due azioni:

- a) Aggiornamento del solo SW alla rev. 1.0.3 (o superiore) attraverso l'utilizzo del file di update (mantenendo dunque lo sportello movimentabile a mano).
- b) Aggiornamento del SW alla rev. 1.0.3 (o superiore) con incluso il montaggio del meccanismo atto a sollevare lo sportello (codice kit: **962585**) e l'attivazione della funzione attraverso il menù tecnico **3.5.11**.

Attenzione: la gestione per il sollevamento dello sportello verrà posta ad ON dopo l'aggiornamento SW solo nel caso in cui si proceda con il "restore to factory" (in questo caso avverrà automaticamente) o agendo nel menù 3.5.11.