

Gamma H&C	Modello SOLISTA	N° I.T. 02_2017
Matricola 70710759	Oggetto Ottimizzazione allineamento sgancio bicchieri - traslatore bicch.	

Motivo della modifica

Ottimizzazione dell'allineamento tra lo *sgancio bicchieri* ed il rispettivo *traslatore bicchieri*.

Descrizione della modifica


È stata modificata la geometria della *camma traslatore bicchieri* e della *leva comando traslatore*. I **nuovi** particolari sono distinguibili dai **pre-modifica** per il colore.

Camma traslatore bicchieri
nuova



Camma traslatore bicchieri *nuova*
Codice a ricambio: **260820**

Camma traslatore bicchieri
pre-modifica



Camma traslatore bicchieri *pre-modifica*
Codice a ricambio: **0V2545**

Gamma H&C	Modello SOLISTA	N° I.T. 02_2017
Matricola 70710759	Oggetto Ottimizzazione allineamento sgancio bicchieri - traslatore bicch.	

Leva comando traslatore *nuova*

Codice a ricambio: **260821**



Leva comando traslatore *pre-modifica*

Codice a ricambio: **0V2544**



➤ **Macchine interessate dalla modifica a partire dal S/N: 70710759**

Intercambiabilità

Codice a ricambio della **camma traslatore bicchieri *nuova***: **260820**

Codice a ricambio della **leva comando traslatore *nuova***: **260821**

Codice a ricambio della **camma traslatore bicchieri *pre-modifica***: **0V2545**

Codice a ricambio della **leva comando traslatore *pre-modifica***: **0V2544**

Nota importante: per macchine precedenti al S/N **70710759**, è necessario ordinare l'assieme "**camma e leva traslatore**" - codice a ricambio **261129** (**260820** + **260821**)