

Gamma H&C	Modello BRIO TOUCH – BRIO TASTIERA	N° I.T. 15_2023
Matricola 32421628	Oggetto NUOVA SCHEDA ATTUAZIONI	

Motivo della modifica

A fronte di criticità di approvvigionamento dei microprocessori presenti sulla scheda attuazioni

Descrizione della modifica



Si procede con l'introduzione della **nuova** scheda attuazioni sui modelli BRIO (touch e tastiera).

Nuova scheda attuazioni

Codice a ricambio: **266248**

Scheda attuazioni pre - modifica

Codice a ricambio: **264778**



La **nuova** scheda attuazioni è riconoscibile dalla forma del microprocessore (quadrata), rispetto alla forma del precedente (rettangolare)



Gamma H&C	Modello BRIO TOUCH – BRIO TASTIERA	N° I.T. 15_2023
Matricola 32421628	Oggetto NUOVA SCHEDA ATTUAZIONI	

➤ **Macchine interessate dalla modifica a partire dal S/N: 32421628**

Intercambiabilità

Per le macchine precedenti al S/N sopra indicato, se fosse necessario sostituire la scheda attuazioni, si dovrà utilizzare quella **nuova**, codice ricambio **266248**, tenendo conto che può funzionare solo con i SW delle macchine sotto indicati.

- Brio Touch **rev. 1.4.3** o successive
- Brio Tastiera **rev. 5.0.3** o successive

Le suddette versioni di SW sono compatibili con la scheda attuazioni **pre – modifica**.

Nota bene: solo per Brio Tastiera, per poter caricare la versione SW 5.0.3 o successive, si dovranno verificare le condizioni descritte nella IT **13_2023 Nuova scheda CPU**.

La scheda attuazioni **pre – modifica**, codice a ricambio **264778**, non sarà più gestita.