

Gamma OCS	Modello MAGIC	N° I.T. 18_2023
Matricola 9023MGC0013583	Oggetto Rilascio software V 1.11.6	

Motivo della modifica

Rilascio software V 1.11.6


Descrizione della modifica

E' stata rilasciata la versione software 1.11.6 con le seguenti implementazioni software:

- Inserita possibilità di posticipare il risciacquo del circuito latte.

Quando la macchina finisce di erogare una bevanda a base di latte, parte un timer di 5 minuti, e se in questi 5 minuti non viene erogata nessun altra bevanda con il latte, la macchina effettua un risciacquo automatico del cappuccinatore.

Dieci secondi prima di iniziare il risciacquo, la macchina mostra sul display un popup con un conto alla rovescia, e il pulsante «POSTPONE», con cui l'utente può posticipare il risciacquo di 5 minuti. Sono consentite al massimo due posticipazioni, poi il risciacquo viene effettuato obbligatoriamente.



- Bug-fix relativi al conteggio impulsi per messaggio decalcificazione

➤ **Macchine interessate dalla modifica a partire dal S/N: 9023MGC0013583**